

<b>Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах</b>	
<b>Дата формирования</b>	21.01.2016
<b>Полное наименование учреждения</b>	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 39 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
<b>Код учреждения</b>	0318300002581
<b>ИНН</b>	2356033595
<b>КПП</b>	235601001
<b>Период формирования</b>	2015
<b>Сформировано</b>	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 39 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН ИНН 2356033595 КПП 235601001

<b>Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия</b>	<b>План (тема) контрольного мероприятия</b>	<b>Период проведения контрольного мероприятия</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия</b>
Отдел надзорной деятельности Усть-Лабинского района управления надзорной деятельности профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	02.06.2015 - 05.06.2015	-Наружный противопожарный водоем для целей пожаротушения не исправен; - отсутствует вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации; - отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения; -на 1,2 этажах двери лестничных клеток не оборудованы	- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МБДОУ № 39 (договор от 26.06.2015 г. № 39/03, протокол № 23-766-20-2 от 30.06.2015 г. испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины); - приобретены и установлены устройства для самозакрывания с уплотнением в притворах для

			устройствами для самозакрывания и упатнением в притворах.	дверей лестничных клеток 1,2 этажей.
Отдел надзоной деятельности Усть-Лабинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	06.10.2015 - 08.10.2015	-Наружный противопожарный водоем для целей пожаротушения не исправен; - отсутствует вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации.	поданы заявки в управление образование Усть-Лабинский район на выделение денежных средств для ремонта наружного противопожарного водоема МБДОУ №39 и вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации.
Отдел надзорной деятельности Усть-Лабинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	Соблюдение обязательных пожарных требований при проведении новогодних мероприятий	08.12.2015 - 10.12.2015	нарушений не выявлено	-