

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 39
Надточиева А.М.
«20» февраля 2016 года



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район.

2. Адрес объекта:

хутор Братский, улица Советская, 48 а.

3. Сведения об объекте:

3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1990.

3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: —

3.3. Отдельно стоящее здание: 2 этажа, 3260,6 кв.м.

3.4. Часть здания: 1 этаж - 1092,3 кв.м., 2 этаж - 1058,4 кв.м.

3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да); 11122 кв.м.

4. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: —

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги.

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

с нарушением опорно-двигательного аппарата - 0;

инвалиды-колясочники - 0;

инвалиды по зрению - 0;

инвалиды по слуху - 1.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

инклюзивное образование - 0;

на дому - 0;

дистанционно - 0;

другое - 1.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

		объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	*
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	*
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

		(обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	*
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	*
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения

1	2	3	4
	-	-	-
№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
	-	-	-

Члены комиссии:

Поляков Юрий Анатольевич

заместитель начальника управления образованием,

Ракова Наталья Владимировна

главный специалист управления образованием,

Воробьева Наталья Анатольевна

главный специалист управления образованием,

Мелкадзе Изольда Константиновна

директор Центра диагностики и консультирования,

Круглов Евгений Викторович

председатель Усть-Лабинской районной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию).

(Handwritten signatures and names on lines)



В данном документе прошито,
протумбовано и скреплено
печатью
2 (два) _____ лист
Заведующий МБДОУ №39: _____
А.М. Нагичева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 39 муниципального вида № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район
 Место нахождения (адрес) Усть-Лабинский район х. Братский, ул. Советская, 48 а.

Форма собственности объекта муниципальная

(фасадная, горючая, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте собственник муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район ИНН 2356033595 тел. 886135 79-2-56
 (собственный, аренатор, заказчик, заказчик, ИИН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территория				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	отсутствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	зона отсутствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м, перед маршем, сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	—	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	—	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	К	наличие	зона отсутствует	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.15
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	зона отсутствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,9-1,0 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями			зона отсутствует	п. 4.2.1
Автостоянка	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	—	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Количество мест для транспорта инвалидов	К	5%	—	п. 4.2.2
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К, О	не более 50 м.	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
Обозначение места специальным знаком:	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	зона отсутствует	рис. Д.5
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	К	не менее 1,0 м.	—	п. 4.1.8
Съезд/въезд с тротуара на парковку:	К	не более 10%	—	
- ширина				
- уклон				

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональная зона / элемент объекта	Категория выявления	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	—	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:			зона отсутствует	
- указатели направления движения	К	наличие	—	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	—	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	—	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	—	п. 4.1.8
Открытая лестница:			зона отсутствует	
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	—	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	—	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	зона отсутствует	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандусах	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			зона отсутствует	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15

Функциональная зона / элемент объекта	Категория назначения	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / ссылки на соответствующие
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- едилообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.14
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие		
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечиях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:	К, О	наличие	зона отсутствует	п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность по всей длине	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подьема более 3,0 м.)	К	наличие	зона отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.		п. 5.1.3
- при открывании двери наружу				

Функциональные зоны / элементы объекта	Классификация помещений	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / ссылки на законодательство
- при наличии воздуха	К	не менее 2,2 x 2,2 м наличие	—	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	—	—	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина проема одной створки двери в сис­ту	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина проема одной створки двери в сис­ту	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	—

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	не соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:	С	наличие	соответствует	п. 5.2.7
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	отсутствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)	О, С	наличие	зона отсутствует	—
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	—	п. 5.2.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория индикатор	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по соответствию
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	—	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	—	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	—	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	—	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	—	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	—	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги): - высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	зона отсутствует	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	—	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	—	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	—	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	—	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	—	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	—	п. 5.2.14
Полемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	—	п. 5.2.13
Дверь, входная внутренняя (в зону оказания услуги):	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалдов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			зона отсутствует	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	—	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	—	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	—	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	—	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта шрифтовое контрольное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	—	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			зона отсутствует	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	—	п. 7.1.7
Размер места для инвалид-колясочников:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	—	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	—	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	—	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	—	п. 7.1.9
Предприятия торговли			зона отсутствует	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	—	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	—	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых по-	К	не менее 1	—	п. 7.4.2

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональная зона / элемент объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	—	п. 7.4.2
Предприятия питания			зона отсутствует	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	—	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	—	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	идеально	—	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			зона отсутствует	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	—	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	—	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			зона отсутствует	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			—	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д.11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д.11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	идеально	—	п. 5.3.3; рис. Д.11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования ³	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж I				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж I				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в залах помещений на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	Предусмотреть тактильные напольные и настенные указатели, контрастную маркировку полотен дверей.
Зона оказания услуги	—
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать уборную кабинку в санитарно-бытовом помещении: пространство для размещения и разворота кресло-коляски рядом с унитазами, разместить ручки для различных принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги, предусмотреть систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с персоналом, специальные знаки (в том числе рельефные).
Средства информации	Установить тактильную мнемосхему здания; предусмотреть специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, предусмотреть информационные таблички наименования помещения и дублирование рельефными знаками (Брайль); предусмотреть речевые информаторы (маяки); установить текстовое табло, для вывода оперативной информации (Бегущая строка); предусмотреть информационные (индукционные) системы для слабослышащих серии «Исток», а так же FM - системы.

«24» октября 2016 г.

Дата составления Паспорта

Заведующий МБДОУ № 39

Должность, лица, составившего Паспорт



 подпись

А.М. Надточнова
 Ф.И.О.